
Tylny amor w K 1200 RS

Autor: jurek - 2007/03/17 19:13

Witam serdecznie Wszystkich kolegów na Forum.

Przy ostatnich przygotowaniach K 1200 RS wystąpił problem luzu sinenbloku tylnego amortyzatora.

Górny sinenbłok nie występuje w ETK jako część zamienna.

Stanowi on część amortyzatora.

Może ktoś już to kiedyś przerabiać i znalazł

jakiś zamiennik. Wymiary tego elementu to

średnica 10 mm góra 20 mm długość około 37mm.

Pzdrawiam Jurek. http://www.boxer-motor.com/components/com_mamboboard/uploaded/images/amortyzator.JPG

=====

Odp:Tylny amor w K 1200 RS

Autor: Rafał Ponikowski - 2007/03/18 15:44

Możesz rozjeżdżać się za firmę produkującą elementy gumowe, wszystko jedno jakie, np do maszyn rolniczych i pan Zenek za drobną opłatą zregeneruje ci element nową gumę. Robięm kiedyś tak z poduszkami pod silnik i działało idealnie.